

## Etat de pollution des sols (art. D181-15-2 6°)

Lorsque cet état de pollution des sols met en évidence une pollution présentant des dangers ou inconvénients pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques ou de nature à porter atteinte aux autres intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, le pétitionnaire propose soit les mesures de nature à éviter, réduire ou compenser cette pollution et le calendrier correspondant qu'il entend mettre en œuvre pour appliquer celles-ci, soit le programme des études nécessaires à la définition de telles mesures.

### Inventaire des sites et sols pollués

<https://www.georisques.gouv.fr/risques/basias/donnees>. Ce site répertorie les données des bases SIS, BASIAS, BASOL.

Un site pollué est un site qui, du fait d'anciens dépôts de déchets ou d'infiltration de substances polluantes, présente une pollution susceptible de provoquer une nuisance ou un risque pérenne pour les personnes ou l'environnement.

La base de données SIS recense sur la commune de Bouzic, 3 sites aujourd'hui abandonnés, comme présentant une potentielle pollution. Ils sont localisés près du centre bourg à plus d'1km au Nord du site. Ils correspondent à l'ancienne base de données BASIAS ((Base de données sur les Anciens Sites Industriels et Activités de Services). Aucun site BASOL (Base des sols Pollués) n'est recensé sur la commune de BOUZIC.

N° Identifiant SSP	N° Identifiant BASIAS	Nom usuel	Adresse principale	Etat d'occupation de l'établissement
SSP3770190	AQI2400634	Dépôt d'ordures sans autorisation. <u>Non localisé sur plan</u>		En arrêt
SSP3771703	AQI2403140	Corderie du Ruisseau de la Fontaine	Ruisseau de la Fontaine	En arrêt
SSP3770963	AQI2401421	Ancienne station-service	En bordure du CV 1	En arrêt



<https://www.georisques.gouv.fr/mes-risques/connaitre-les-risques-pres-de-chez-moi>

L'inventaire de l'état de pollution des sols, établi à partir des données disponibles ne fait apparaître aucune pollution des sols sur le site « Les Ygues » à Bouzic.