

3. Cartographie du diagnostic des cours d'eau au 1/25 000^e

3.1 Légende des cartes de diagnostic

LEGENDE :

travaux d'aménagement réalisés par le Syndicat antérieurs au PPG Unique

travaux de rehabilitation du lit mineur

-  banquettes végétales
-  banquettes minérales
-  banquettes mixtes
-  reméandrage
-  remise dans le talweg
-  intégration bois mort
-  mise en défens du cours d'eau par rapport au bétail

travaux de continuité écologique

-  rampe rustique et autre dispositif
-  suppression seuil

ouvrages

-  franchissement (pont, gué, passerelle)
-  buse
-  seuil béton
-  seuil rustique

zones humides prioritaires identifiées

-  sans notice de gestion
-  avec notice de gestion
-  annexe fluviale

usages

-  site d'agrément
-  aire de canoe
-  baignade
-  abreuvement direct dans le cours d'eau

état fonctionnel de la ripisylve

-  bon
-  moyen
-  mauvais

largeur

-  0 m
-  1-2 m
-  2-5 m
-  >5 m

morphologie du lit mineur et faciès

-  très diversifié sinueux
-  diversifié sinueux
-  diversifié rectiligne
-  peu diversifié sinueux
-  homogène rectiligne
-  radier (pour la Dronne, Côte, Lizonne et Belle)
-  plat courant (pour la Dronne, Côte, Lizonne et Belle)
-  chenal lentique (pour la Dronne, Côte, Lizonne et Belle)
-  plan d'eau
-  limite du bassin versant
-  limite de commune
-  limite du SRB Dronne

Légende des annotations :

-  : secteur ayant fait l'objet de travaux de réhabilitation notable
-  : dysfonctionnement
-  : élément patrimonial remarquable
- ✓ : annotation ciblant le patrimoine aquatique
- ≈ : annotation ciblant le lit mineur
- ☺ : annotation ciblant les usages